

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Основное производство					
195А, 196А(195А) Электросварщик ручной сварки 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: разработать специальный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
197А, 198А(197А), 199А(197А) Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: разработать специальный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
200 Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется: разработать специальный режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 25.09.2019

1.10.19
(дата)

9.10.19
(дата)

01.10.2019г.
(дата)



01.10.19
(дата)

01.10.2019
(дата)

25.09.2019
(дата)